

Überprüfung der Zündversorgungswicklung:

Oszisetup c:\Fluke\zuend_gn.set

0,47 nF 280V DC bei 210 V AC mit Transistor geschaltet

Nummer 2 Blox 184,7 Ohm

OK

3 1/2 (?)
OK

Kern 11x18mm Zündversorgungsspule links unten Kabel: Grün Weiss

Kurzschlussring, Kurzschlussring mit Winkel, Isolierung, Spule

Kabel Lima: Rot Grau Gelb

Ein Kurzschlussblech mit 1,0 mm und eine Kurzschlusswinkelblech mit 1,5mm. Isolierung 1,0mm.

Leider passt die 2mm dicke Isolierung der neuen Ausführung bei den alten mechanisch nicht drauf.

